

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第二十三批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
73	X3YN202405310038	保山市隆阳区实施的东河治理工程未采取有效防范措施，导致东河（从红花大桥至清华闸）两侧道路出现裂缝、洼坑及坍塌。施工时扬尘漫天，影响周边居民生活。	保山市隆阳区	大气	1.东河红花大桥至清华闸段共 15千米，两侧道路未硬化，过往重型车辆、机械较多，多处岸坡、路基出现裂缝、变形。其中，东河方官河长300米，岸坡地质情况复杂，存在岸坡滑坡、坍塌和路基路面沉降情况。 2.东河治理工程建设过程中，由于弃渣运输道路为交通要道，过往车辆、行人较多，道路清扫保洁及洒水防尘不及时造成扬尘扰民。	基本属实	及时修复坑洼、裂缝，确保道路平整畅通，待工程结束后按照原标准进行恢复；加密洒水次数及清扫时间，减少扬尘污染。	1.工程尚未建设完成，已采用砂石料将路面坑洼、裂缝填平等临时措施修复道路，提高道路通行条件，待工程结束后将按照原标准进行恢复。 2.加强日常检查管理，施工单位已加密洒水次数及清扫时间，减少扬尘污染。	阶段性办结	无